


SZKIC
z pomiaru przekrojów na potoku Rycerka
w Rycerze Górnej
skala 1:1000

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
1:1000

Legenda:

- 7533/2 -numery ewid.działek
- istn. linie terenu
- - - aktualny stan koryta potoku
- A — B -aktualne przekroje poprzeczne
- N=49° 28'30,91";
E=19°2'58,53" - współrzędne geograficzne
- Opaska z kamienia łam. fi >80cm
- zasięg oddziaływania opaski

Mapa sytuacyjna nr 2
Wykonał:
Żywlec dn. 20.01.2015r.



 Firma "EKO BOWIR" Sp. z o.o. 30-404 Kraków, ul. Ceglarniana 18/42				
DOKUMENTACJA TECHNICZNA				
Nazwa opracowania	Imię i Nazwisko Nr uprawnień			
Autor	mgr inż. Jan Liszkowski Specjalność melioracje wodne, Nr 701/71/KR Specjalność instalacyjno- inżynierska, Nr RP- Upr/337/91 Rzeczoznawca NOT Nr 2134		Podpis	
Investor	Gmina Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza		Nazwa opracowania	
Data styczeń 2015	Stadium DOKUMENTACJA TECHNICZNA		Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zabezpieczeń brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oścądnicza - etap II.	
Nazwa rysunku: Mapa sytuacyjno-wysokościowa		Skala 1 : 1000		Rys.nr: 2-2